

# 記載例

様式第57

事故届書	液石	× 整理番号	
		× 受理年月日	
氏名又は名称 (事業所の名称又は販売所の 名称を含む。)	青森プロパン株式会社		
住所又は事務所(本社)所在地	青森市本町2-4-10		
事業所所在地	同上		
事故発生年月日	令和2年2月2日		
事故発生場所	青森市新町1000-10		
事故の状況	別紙のとおり		

令和 2 年 2 月 10 日

代表者 青森プロパン(株)  
代表取締役 青森 太郎

青森県知事 様

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 2 ×印の項は記載しないこと。
  - 3 事故の状況については、別紙にできるだけ詳細に記載すること。

液化石油ガス事故報告書 その1

雪害記載例

報告年月 都道府県 担当部署	報告段階 速報 中間（第 報） 確報
事故発生日時 令和2 年 2 月 2 日 月 曜日 8 時 30 分頃(24時間制)	
事故分類 A B C1 C2	
事故種別 LPガス事故 ( 漏えい 漏えい爆発 漏えい爆発・火災 漏えい火災 一酸化炭素中毒 酸欠 )	
人的被害 死者 0 名 (うち第三者 0 名) 重傷(症)者 0 名 (うち第三者 0 名) 軽傷(症)者 0 名 (うち第三者 0 名)	
物的被害 ・全焼 ・半焼 ・一部焼損 ・全壊 ・半壊 ・一部破損 ・その他( 無し )	
被害物件詳細 損害見積額 億円(1億円未満は不要)	
事故発生場所 1 住所又は所在地 青森市新町1000-10 (市区町村まで) 2 建物用途 I. 豪雪地域 II. 地震防災対策強化地域 ・一般住宅 ・共同住宅 ・宿泊施設(旅館・ホテル等) ・飲食店 ・その他店舗 ・学校等 ・病院等 ・工場 ・事務所 ・その他 ( ) I. 屋内 II. 屋外 3 安全装置等の設置義務 ・設置義務施設 ・その他 4 LPガス供給先 ・一般消費者等 / ・認定対象一般消費者等 5 LPガス供給状況 ・容器 ・体積販売 ・質量販売 ( 50 kg × 1 本 (供給側 1 本 ・予備側 本 ) ) ・バルク貯槽／貯槽 ( kg 基 ) 6 事故原因箇所 ・貯蔵施設 ・充てん設備 ( 使用の本拠の所在地 / 充てん作業 ) 高圧部 ・容器 ・バルク貯槽／貯槽 ・容器バルブ ・高圧ホース ( 製造者又は輸入者名 ・ 型式 ・ 製造年月 ) ・集合装置 ・供給管 ( 本管／継手部 ・ 管の種類 ( 硬質管( 白管 ・ その他 ( ) ) ・ その他 ) ( 露出部／隠ぺい部 ・ 埋設部 ・ その他( ) ( 施工年 ) ) ・調整器 ( 単段式／自動切替式／その他 ) ( 製造者又は輸入者名 青森LP工業㈱ ・ 型式 RBB3-WA ・ 製造年月 2019年5月 ) ( 容量 5 kg/h ) 低圧部 ・供給管 ( 本管／継手部 ・ 管の種類 ・ 露出部／隠ぺい部／埋設部／その他( ) ) ・ガスメータ (製造者又は輸入者名 ・ 型式 ・ 設置年月 ・ 容量 m³/h ) ・配管 (末端ガス栓まで) ( 本管／継手部 ・ 管の種類 ・ 露出部／隠ぺい部／埋設部／その他( ) ・ 施工年 ) ・ガス栓 ( 中間ガス栓／器具ガス栓／末端ガス栓(使用側・未使用側) ・ ガス栓の種類 ・ 製造者又は輸入者名 ・ 製造年月 ) ・配管 (末端ガス栓以降) ( 管の種類 ・ 製造者又は輸入者名 ・ 型式 ・ 製造年月 ) ・燃焼器具( 機種名称 ・ 給排気方式(開放式・CF・FE・BF・FF・RF) ) ( 立消え安全装置／不完全燃焼防止装置／その他( )／装置なし ) ※特定消費設備の場合 ・製造者又は輸入者の名称 ・型式 ・製造年月 【特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第6条の規定による表示】 ・特定工事事業者の氏名又は名称及び連絡先 ・監督者の氏名 ・資格証の番号 ・施工内容及び施工年月日	
販売事業者 1 販売事業者区分 販売事業者 / 認定販売事業者 ( 1号 / 2号 ) 2 販売事業者名称 青森プロパン㈱ 登録番号 02A9999 登録行政庁 青森県 3 販売事業者所在地 青森市本町2-4-10 4 販売事業所名 青森プロパン㈱ 5 販売事業所所在地 青森市本町2-4-10	
事故の状況 1 全容 屋根からの落雪により調整器が折損し、LPガスが漏洩した。 消費者がガスが漏れている音に気付き、消防へ通報し、当社にも電話が入った。 当社、社員も現場へ出勤し、到着時にはすでに消防が容器のバルブを閉めていた。 当社で調整器の交換を行い、漏洩試験を実施して、付近をガス検知器で点検、安全を確認して現状復帰した。 2 原因 一次原因(直接原因) 【接続不良／損傷／腐食・劣化／不具合等／立消え／燃焼不良／換気不良／点火ミス／ガス栓等の開閉ミス／バルブ等の開閉ミス／その他 不明】 屋根から氷の塊がガス設備に落下した為、調整器が折損した。 二次原因(間接原因) 【器具等製造不良／施工不完全／維持管理不完全／容器交換時等不備／供給設備点検不備／消費設備調査不備／緊急時対応不備／緊急時連絡不備／自然現象 風水害／地震 雪害／その他 ( )／その他 ( )】 想定以上の屋根雪(せつび)に対する対策がなされてなかった。 3 対策 またの落雪に備え、ボードを立てかけた。雪解け後に、設備位置の変更予定。	

液化石油ガス事故報告書 その2

様式2

事故発生先場所における供給機器安全装置設置状況:

安全装置等設置状況

- a.ガス放出防止器

☒ a.設置

b.無し
- b.遮断弁付ガスメータ

☒ a.設置

( S/E/SB/EB/その他(     ) ) b.無し
- c.ヒューズガス栓

☒ a.設置

b.無し
- d.自動ガス遮断装置

☒ a.設置

( ☒ イ. ガス漏れ警報器連動     ☐ ロ. 対震     ☐ ハ. その他 )     b.無し
- e.CO警報器

☒ a.設置

( ☐ イ. 鳴動した     ☒ ロ. 鳴動しない     ☐ ハ. 不明 )     b.無し
- f.集中監視システム

☐ a.設置

( ☐ イ. 双方向     ☐ ロ. 片方向 )     ☒ b.無し
- g.ガス漏れ警報器

☒ a.設置

( ☐ イ. 鳴動した     ☐ ロ. 鳴動しない(検知区域外/その他(     ) )☐ ハ. 不明 )     b.無し
- h.業務用換気警報器

☐ a.設置

( ☐ イ. 鳴動した     ☐ ロ. 鳴動しない     ☐ ハ. 不明 )     ☒ b.無し

責任の所在:(該当する項目を全てについてチェックする。)

- a.一般消費者等

b.販売事業者

c.保安機関

d.他工事業者

e.ガス工事業者

f.器具等メーカー

g.充てん事業者

h.配送事業者

☒ i.その他 (     自然災害     )

j.不明 (     )

保安業務の実施状況(直近)

1	供給開始時点検調査	(	実施年月日	2019.5.1	・ 保安機関名称及び事業所名	青森プロパン(株)	・ 指摘事項等	無し	)
2	容器交換時供給設備点検	(	実施年月日	2019.5.1	・ 保安機関名称及び事業所名	青森プロパン(株)	・ 指摘事項等	無し	)
3	定期供給設備点検	(	実施年月日	2019.5.3	・ 保安機関名称及び事業所名	青森プロパン(株)	・ 指摘事項等	無し	)
4	定期消費設備調査	(	実施年月日	2019.5.3	・ 保安機関名称及び事業所名	青森プロパン(株)	・ 指摘事項等	無し	)
5	周知	(	実施年月日	2019.8.1	・ 保安機関名称及び事業所名	青森プロパン(株)	・ 指摘事項等	無し	)
6	緊急時対応	(	実施年月日	2019.8.5	・ 保安機関名称及び事業所名	青森プロパン(株)	・ 指摘事項等	無し	)
7	緊急時連絡	(	実施年月日	2019.8.5	・ 保安機関名称及び事業所名	青森プロパン(株)	・ 指摘事項等	無し	)

液化石油ガス事故報告書 その3

## 様式2

## 事故措置 対策

1 都道府県等が行った措置

## 2 法令違反の有無

- ・ 事故原因が直接法令違反の場合 （ 関係条項 ）
- ・ その他の法令違反の場合 （ 関係条項 ）
- ・ 違反事項なし